

# Fiche Technique

Thermomètre Digital + Fouet 2 en 1

Référence 91000-061-ca



## Mode d'emploi

1. Retirer la protection de la pile.
2. Le thermomètre est maintenant opérationnel.
3. Maintenez le bouton " POWER ON/OFF " enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le thermomètre.
4. Utiliser un outil approprié pour changer d'unité.
5. Appuyer brièvement sur le bouton pour afficher la température Max/Min.

## Caractéristiques

- Affichage de température : °C/F
- Plage de température : -30°C+300°C /  
-22°F+572°F
- Précision  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 0,9^{\circ}\text{F}$
- Sonde inoxydable : 16cm
- Fouet en inox alimentaire : démontable +  
lavable au lave vaisselle
- Rapidité test : 1 seconde
- Fonction alerte de température
- Pile : 1 x Cr2032
- Durée de vie de la pile : + 4000 heures

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE

Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

[www.allafrance.com](http://www.allafrance.com)

  
France