

Ficha técnica

Termómetro Digital HACCP Impermeable
con Número Individual y Certificado de Precisión
Referencia 91000-36/CC-ca

Especificaciones

- -40+300°C / -40+572°F
- Resolución: 0.1°
- Precisión Garantizada : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-20+100°C)
 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (-20-10°C y +100+150°C) si no $\pm 2^{\circ}\text{C}$
 $\pm 1^{\circ}\text{F}$ (-4+212°F) $\pm 2^{\circ}\text{F}$ (-4+14 y +212+302°F) si no $\pm 4^{\circ}\text{F}$
- Función de calibración
- Tiempo de respuesta: 4 /15 sec. (25+100°C)
- Luz en la pantalla - Apagado automático (después de 1H)
- Sonda de acero inoxidable : 150 mm - Ø4mm
- Cable 136 cm
- Impermeable IP 68 : caja, mango y cable
- Compatible con la inducción
- Caja : ABS
- 2 pilas botón Cr2032
- Certificado de garantía de precisión
- En caja HACCP



*No forzar la sonda.
No usar dentro de un horno o de un microondas.
Si la pantalla se vuelve oscura instale 2 pilas nuevas.*

Modo de empleo

PUESTA EN MARCHA

Para encender el termómetro, pulse . Para apagar, pulse durante 3 segundos. Para seleccionar la unidad de temperatura, pulse °C/°F.

Max/Min para guardar los valores mínima y máxima. **CAL** : Calibración.

Para arreglar la temperatura de la alarma, pulse en "+""-".

Pulse para encender la luz.

FUNCIÓN DE ALARMA

2 alarmas preregistradas: alta 150°C y baja -10°C .

La alarma sonará cuándo llegará o sobre pasará las temperaturas máxima y mínima. Pulse para parar la alarma. Para desactivar la alarma, pulse "-" hasta que desaparezca la temperatura de la alarma.

CALIBRACIÓN

Llenar un recipiente de hielos picados. Añadir hasta 1/3 de agua frío.

Esperar durante 1 o 2 minutos para que la temperatura del agua se estabilice. El agua debajo de los hielos no debe estar a 0°C (32°F).

Una vez la mezcla estabilizada, inserte la punta de la sonda al centro del recipiente asegurándose de que sea sumergida, no sólo en contacto con la superficie, remueva durante unos 5 segundos. Guardando la punta de la sonda sumergida, mantenga pulsado la tecla "CAL" durante 2 segundos hasta que "CAL" aparezca en la pantalla. Se acaba la calibración cuando se regresa a la pantalla principal.

CAMBIO DE PILAS

Abre la tapa de las pilas girando en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que la línea de arriba se ajuste con el símbolo .

Cambie la pila. Asegúrese de que la junta se queda dentro de la tapa. Cierre la tapa hasta que la línea de arriba se ajuste de nuevo con el símbolo .

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com

France